MONITOREO DE RUTAS VIALIDAD MAGALLANES
FECHA: 28/07/2024

PROVINCIA	ESTADO DE RUTA
MAGALLANES	**Ruta 9 Norte (Pta. Arenas - Pto. Natales)** • Tramo del km 6 al km 54 calzada seca con presencia de escarcha y mini voladeros de nieve, lo cual se ha atendido con procedimiento correspondiente. • Tramo del km 54 al km 103 calzada con escarcha en sectores, se acciona esparcido de sal. En sector El Manzano, presencia de voladero, el cual se despeja actualmente con motoniveladora. MUCHO VIENTO EL SECTOR. • Tramo del km 103 al km 161, producto del fuerte viento presencia de viento blanco (PRECAUCIÓN), equipos se dirigen al sector e informaremos a la brevedad estado del tramo y acciones. **Ruta CH 255 (Gob. Phillipi - Monte Aymond)** • Tramo del km 0 al km 75 calzada seca sin presencia de escarcha. • Tramo del km 40 al km 65 calzada húmeda sin presencia de escarcha, lluvia en el sector. • Tramo del km 65 al km 100 calzada húmeda sin presencia de escarcha. • Tramo del km 100 al km 128 calzada húmeda sin presencia de escarcha. • Tramo del km 75 al km 141, calzada con presencia de escarcha y leve capa de nieve por sectores, se acciona procedimiento esparcido de sal y despeje. **Ruta CH 257 (Sector Kimiri Aike - Balseo Punta Delgada)** • Tramo del km 0 al Km 16 calzada con presencia de escarcha, se acciona procedimiento de esparcido correspondiente. FUERTES VIENTOS EN EL SECTOR, PRECAUCIÓN. • Tramo del km 54 al 103, ruta despejada, realizado esparcido y despeje. • Tramo del km 103 al km 135, calzada con nieve, equipos trabajan en el tramo. • Tramos del Km 135 a km 162 (límite provincial), calzada despejada, operativos realizados. • Desde km 85 a km 135 aprox, actualmente precipitaciones de nieve media. Continúa vientos en el sector.
ÚLTIMA ESPERANZA	**Ruta 9 (Puerto Natales - Cerro Castillo)** • Km 254 al km 290, calzada con presencia de escarcha, además sectores con nieve (0-1 cm). Se realiza esparcido de sal. • Km 290 al km 300 calzada con presencia de nieve entre 2 a 5 cm. • Km 300 al km 334 calzada con presencia de nieve (desde 2 cm a 8 cm, por voladeros de nieve). **Ruta Y - 290 "Milodón "** • Km. 0,0 al km. 9,49 con presencia de escarcha, se realiza esparcido de sal. • Km 20 al km 34 presencia de nieve (5 cm) • Km 34 al km 46 presencia de nieve (Hasta 7 cm) **Ruta 9** Camino nevado y escarchada, se esparce sal.

	Ruta Dorotea • Nevada y escarchada, se esparce sal.
TIERRA DEL FUEGO	**Ruta 257 CH** Bahía Azul-San Sebastián. • Desde km 93 a bahía azul con presencia de escarcha, en el sector de km 45 al km 25 está nevando y hay fuertes vientos en la ruta en general, se está aplicando sal informado hace minutos por personal de Global Norte. • Desde el Km 93 (Limite Comunal) hasta km 130 calzada con escarcha matinal y pequeña capa de nieve, por lo que se realiza un esparcido preventivo de sal en sectores críticos, pero haciendo efecto rápidamente el esparcido de sal de igual manera (TRANSITAR CON PRECAUCIÓN). • Desde el cruce Onaissin al km 180,9 límite internacional calzada con leve capa de nieve administración directa realiza esparcido de sal, en estos momentos sigue nevando con baja visibilidad, equipos esparciendo sal en estos momentos. **Ruta Y-65** Manantiales - Porvenir • Transitable por desvíos del Contrato de Pavimentación, se observan sectores con saturación de humedad, baches y calamina, maquinaria del Contrato operando en este tramo. • Desde el km 55 hasta Porvenir Km 120, transitable calzada seca con viento fuerte, transitar con precaución de igual manera se esparce sal en zona de curvas y pendientes de manera preventiva. **Ruta Y-71** Porvenir- Las Mercedes y Onaissin • Transitable con precaución los primeros 11 kms. calzada con leve capa de nieve, se esparce sal ,desde el sector Las Mercedes a Cruce Onaissin, tramos con baches y calamina y tramos con humedad y nieve en sectores, transitar con precaución. **Ruta Y- 629** Aeródromo • Transitable con calzada con leve capa de nieve, ya se esparció sal en la ruta, por precaución. Transitar con precaución. **Ruta Y-635** Crucé Baquedano – Porvenir. • Transitable con precaución, condición de camino desde Porvenir km 0 al km 15 camino firme, km 15 al 45, (CRUCE BAQUEDANO) camino nevado con ahuellamientos y escarcha en la calzada. Sólo tránsito local, uso obligado de neumáticos con clavos en vehículos 4X4 o cadenas. Transitar con precaución. Ruta Y-85 Onaissin - Cameron - Pampa Guanaco - Cumbres • Transitable condición de camino con baches y calamina desde Onaissin a Cameron hacia el sur, desde el km 63,5 al 132 ruta con nieve, precaución desde el km 136 hasta el km 159 condición de calzada con presencia de escarcha matinal y hielo en algunos tramos, maquinaria del Contrato Global Sur operando en este sector. • Solo transitar en vehículos 4X4 con neumáticos con clavos y cadenas para vehículos de carga mayor. Precaución por escarcha matinal y hielo, predomina en lugares sombreados, PRECAUCIÓN y uso obligado de cadenas para camiones. • Más al sur hacia Caleta María, precaución sectores con hielo y escarcha, y en las cumbres nieve, solo tránsito local en vehículos doble tracción y el uso de neumáticos con clavos o cadenas.

	Este informe puede variar en el transcurso del día de acuerdo cómo se presenten las condiciones climáticas. (SE INFORMARA CUALQUIER CAMBIO QUE SE PRODUZCA DENTRO DEL DIA) Para su tránsito seguro en la isla, Vialidad MOP. le solicita conducir con precaución, atento a las condiciones climáticas y el uso obligado de neumáticos con clavos o espigas y cadenas si fuese necesario para los vehículos mayores.